

NHK.9011.6.47.2024



*A. K. Holownia*  
a/a

Kołobrzeg, dn. 05.03.2024 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników  
KRUS „Niwa”  
ul. Norwida 3  
78-100 Kołobrzeg

**Roczna ocena jakości wody (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)  
na pływalni w CRR KRUS Niwa ul. Norwida 3 w Kołobrzegu**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zwanym dalej *rozporządzeniem o pływalniach*, po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ( wodociąg publiczny Kołobrzeg) i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2. Pływalnia wyposażona jest w: basen rekreacyjny i nieckę jacuzzi, oraz dziewięć natrysków z których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem *rozporządzenia o pływalniach*.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
  - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
  - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego,
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
  - 1) zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni,
  - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do *rozporządzenia o pływalniach*.
    - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność, ozon.
    - pomiary potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego dokonywał przeszkolony próbkobiorca każdorazowo przy poborze próbek wody w kierunku badań mikrobiologicznych,
  - 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do *rozporządzenia o pływalniach*;
  - 4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do *rozporządzenia o pływalniach*;



- 5) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A (nr certyfikatu akredytacji AB 1232).
5. Zarządzający pływalnią przekazywał na bieżąco wyniki badań jakości wody na pływalni prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej. Wskazał także działania naprawcze w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach oraz w ramach kontroli wewnętrznej powtarzał badania w zakresie kwestionowanych parametrów.

PPIS w Kołobrzegu w ramach kontroli urzędowej pobrał w dniu 07.03.2023r. próbki wody do badań na pływalni. Wyniki badań wody odpowiadały wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia o pływalniach z wyjątkiem mętności w wodzie z systemu cyrkulacji wprowadzanej do niecki jacuzzi. W związku z czym wystosowano do zarządzającego pływalnią pismo interwencyjne. Strona podjęła działania naprawcze i doprowadziła przekroczony parametr do norm.

Jakość wody na pływalni w CRR KRUS Niwa ul. Norwida 3 w Kołobrzegu w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne rozporządzenia o pływalniach, z wyjątkiem w/w próbki pobranej w ramach kontroli urzędowej oraz próbki pobranej w ramach kontroli wewnętrznej - stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów ( woda z cyrkulacji do basenu i brodzika).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że CRR KRUS Niwa ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg prowadziło ocenę jakości wody na pływalni w CRR KRUS Niwa ul. Norwida 3 w Kołobrzegu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni w CRR KRUS Niwa, w tym doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia o pływalniach.

Zgodnie z wymaganiami § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kołobrzegu  
  
mgr inż. Lidia Komars

Otrzymują:

- 1) Adresat;
2. Aa.